



内視鏡による点検






(33)減圧スリーブ、(28)上部主軸
表面に汚れの付着が見られるが、
ゴミなど異物の絡みつきは見られない。




(15)ブッシュ(2)、(24)中間軸受台
ゴミなど異物などの絡みつきは見られない。



〇〇中継ポンプ場
No.1雨水ポンプ
口径1000mm

2013/10/3
水中カメラによる点検状況①
(上部ケーシング～中間軸受)





1989/1 納入
※部品番号は構造図面番号を表示しています。



(28)上部主軸
表面に汚れの付着が見られるが、
ゴミなど異物の絡みつきは見られない。



(21)下部主軸、(22)軸受スリーブ(3)
(21)下部主軸表面に汚れの付着が見られるが、ゴミなど異物の絡みつきは見られない。



〇〇ポンプ場
No.1雨水ポンプ
口径1000mm

2013/10/3
水中カメラによる点検状況②
(ポンプケーシング～羽根車)

1989/1 納入
※部品番号は構造図面番号を表示しています。

